



FRESA HASTE PERFIL



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 012x15 H12 Z2+1
CODIGO - 154:
FHP 121512-2-1
D C H Z
12 15 12 Z2+1
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 050x25 H20 Z2+2 - 22,50°
CODIGO - 154:
FHP 502520-2-2B
D C H Z
50 25 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 22,50°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 022x5 H12 Z2 20°
CODIGO - 73:
FHP 22512-2 20°
D C H Z
22 5 12 Z2
OBS:
CHANFRO 20°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 021,6x9,5 H12 Z2
CODIGO - 154:
FHP 21,69,512-2
D C H Z
21,6 9,5 12 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x29 H20 Z3+3
CODIGO - 154:
FHP 522920-3-3
D C H Z
52 29 20 Z3+3
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 027x7 H12 Z2 40°
CODIGO - 73:
FHP 27712-2 40°
D C H Z
27 7 12 Z2
OBS:
CHANFRO 40°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 021x11 H20 Z2
CODIGO - 154:
FDH 211120-2
D C H Z
21 11 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x29 H20 Z3+3 45° (13mm)
CODIGO - 154:
FHP 522920-3-3
D C H Z
52 29 20 Z3+3
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 051x27,5 H20 Z2+2 - 45°
CODIGO - 73:
FHP 5127,520-2-2
D C H Z
51 27,5 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 024x10 H16 Z2
CODIGO - 154:
FHP 241016-2
D C H Z
24 10 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x32 H20 Z3+3
CODIGO - 154:
FHP 523220-3-3 B
D C H Z
52 32 20 Z3+3
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 0120x52 H20 Z2+2 - 45°
CODIGO - 73:
FHP 1205220-2-2 45°
D C H Z
52 52 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 024x12 H12 Z2
CODIGO - 154:
FHP 241212-2
D C H Z
24 12 12 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x32 H20 Z3+3 RAI0 5
CODIGO - 154:
FHP 523220-3-3 R5
D C H Z
52 32 20 Z3+3
OBS:
RAIO 5
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 040x22 H16 Z2 45°
CODIGO - 867:
FHP 402216-2 45°
D C H Z
40 22 16 Z2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 024x12 H16 Z2
CODIGO - 154:
FHP 241216-2
D C H Z
24 12 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x32 H20 Z3+3 RAI0 20
CODIGO - 154:
FHP 523220-3-3 R20
D C H Z
52 32 20 3+3
OBS:
RAIO 20
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 042,5x8 H10 Z2 RAI0 1
CODIGO - 79:
FHP 42,5810-2 R1
D C H Z
42,5 8 10 Z2
OBS:
RAIO 1
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 030x11 H20 Z2+2
CODIGO - 154:
FHP 301120-2-2
D C H Z
30 11 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 020,6x10 H20 Z2 DIREITA
CODIGO - 154:
FHP 20,61020-2
D C H Z
20,6 10 20 Z2
OBS:
RAIO 5
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 011,2x15 H12 Z2
CODIGO - 79:
FHP 11,21512-2
D C H Z
11,2 15 12 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 096x36 H20 Z2+2 60° DIREITA
CODIGO - 876:
FHP 963620-2-2 60°
D C H Z
96 36 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 60°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 082x24 H20 Z2+2 75° DIREITA
CODIGO - 876:
FHP 822420-2-2 75°
D C H Z
82 24 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 75°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 015,5x13 H12 Z2+2
CODIGO - 79:
FHP 15,51312-2-2
D C H Z
15,5 13 12 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 034x34 H20 Z2+2 82° DIREITA
CODIGO - 876:
FHP 343420-2-2 82°
D C H Z
34 34 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 82°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 020,63x8 H6 Z2 RAI0 4
CODIGO - 617:
FHP 20,6386-2 R4
D C H Z
20,63 8 20 Z2
OBS:
RAIO 4
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 042,5x8 H10 Z2 RAI0 1
CODIGO - 79:
FHP 42,5810-2 r1
D C H Z
42,5 8 10 Z2
OBS:
RAIO 1
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 016x10 H16 Z1 45°
CODIGO:
FHP 161016-6
D C H Z
16 10 16 Z1
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 080x32 H20 Z2+2 45°
CODIGO-617:
FHP 11228256
D C H Z
80 32 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 075x25 H12 Z2+2 70°
CODIGO-617:
FHP 752512-2-2 70°
D C H Z
75 25 12 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040X3.0 H8 Z4 CODIGO: 4038-4 D C H Z 40 3 8 Z4 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040X15 H8 Z2 CODIGO 617: FHP 40158-2 D C H Z 40 15 8 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025X16 H12 Z2 CT80 CODIGO 83: FHP 251612-2 D C H Z 25 16 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 010X36 H16 Z2 CODIGO - 61: FHP 103616-2 D C H Z 10 36 16 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 012X30 H12 Z2+1 CODIGO - 61: FHP 123012-2-1 D C H Z 12 30 12 Z2+1 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 094X38 H20 Z3+3 45° CODIGO 83: FHP 9438203+3 45° D C H Z 94 38 20 Z3+3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 044X20 H16 Z2+1 CODIGO - 61: FHP 443016-2-1 D C H Z 44 30 16 Z2+1 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 031X20 H16 Z2 RAI0 14 DIREITA CODIGO - 61: FHP 312016-2 D C H Z 31 20 16 Z2 OBS: RAIO 14 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 029X21 H12 Z3 CODIGO - 86: FHP 292112-3 D C H Z 29 21 12 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 043,5X22 H16 Z2 RAI0 14 CODIGO - 61: FHP 43,52216-2 R14 D C H Z 43,5 22 16 Z2 OBS: RAIO 14 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 049X15 H10 Z2 CODIGO - 61: FHP 491510-2 D C H Z 49 15 10 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 050X21 H12 Z3 RAI0 23 CODIGO - 86: FHP 502112-3 R23 D C H Z 50 21 12 Z3 OBS: RAIO 23 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 042X20 H12 Z2 RAI0 14 CODIGO 785: FHP 422012-2 R14 D C H Z 42 20 12 Z2 OBS: RAIO 14 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 013,6X16 H10 Z1 CODIGO 168: FHP 13,61610-1 D C H Z 13,6 16 10 Z1 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 026X12 H16 Z2 RAI0 CODIGO 192: FHP 261216-2 D C H Z 26 12 16 Z2 OBS: RAIO VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 012,80X8 H20 Z2 CODIGO 465: FHP 12,80820-2 D C H Z 12,8 8 20 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 017X8 H20 Z2 CODIGO 465: FHP 17820-2 D C H Z 17 8 20 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 018X14 H20 Z2 CODIGO 88: FHP 181420-2 D C H Z 18 14 20 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 045X28 H20 Z3+3 - RAI0 17 CODIGO 465: FHP 452820-3-3 R17 D C H Z 45 28 20 Z3+3 OBS: RAIO 17 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 028X22 H20 Z4 CODIGO 465: FHP 282220-4 D C H Z 28 22 20 Z4 OBS: RAIO 4 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 07X5 H12 Z2 CODIGO 543: FHP 7512-2 D C H Z 7 5 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 055X35 H20 Z2+2 CODIGO: FHP 553520-2-2 D C H Z 55 35 20 Z2+2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 044X31 H20X50 Z2 R10 CODIGO FHP 443120-2 R10 D C H Z 44 31 20 Z2 OBS: RAIO 10 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 038X33 H20 Z2+2 25° CODIGO 697: FHP 383320-2-2 25° D C H Z 38 33 20 Z2+2 OBS: 25° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 034X30 H20 Z2 R5 CODIGO: FHP 343020-2 R5 D C H Z 34 30 20 Z2 OBS: RAIO 5 VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 050X25 H20 Z2+2 - 45° CODIGO 69: FHP 502520-2-2 45° D C H Z 50 25 20 Z2+2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 038X33 H20 Z3+3 25° CODIGO 697: FHP 383320-3-3 25° D C H Z 38 33 20 Z3+3 OBS: 25° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 058X25 H20 Z2+2 - 45° CODIGO 69: FHP 582520-2-2 45° D C H Z 58 25 20 Z2+2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 06X10 H12 Z1 RAI0 3 CODIGO: FHP 61012-1 R3 D C H Z 6 10 12 Z1 OBS: RAIO 3 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 048X16 H20 Z2 CODIGO 89: FHP 481620-2 D C H Z 48 16 20 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 043x17 H20 Z2 45° CODIGO 89: FHP 431720-2 45° D C H Z 43 17 20 Z2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 044x22 H20 Z3 30° CODIGO 743: FHP 442220-2 30° D C H Z 44 22 20 Z2 OBS: 30° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 051x27,5 H20 Z2+2 45° CODIGO 743: FHP 442220-2 30° D C H Z 44 22 20 Z2 OBS: 30° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 055x32 H20 Z2+2 CODIGO: FHP 553220-2-2 D C H Z 55 32 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 062x36 H20 Z3+3 45° CODIGO 539: FHP 623620-3 45° D C H Z 62 36 20 Z3+3 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 068x44 H16 Z2+2 45° CODIGO 586: FHP 684416-2 45° D C H Z 68 44 16 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 076x48 H16 Z2+2 45° CODIGO 586: FHP 764816-2 45° D C H Z 76 48 16 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 094x51 H20 Z2+2 CODIGO 586: FHP 945120-2-2 D C H Z 94 51 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 010x7 H15 Z2 CODIGO 86: FHP 10715-2 D C H Z 10 7 15 Z2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 010x7 H15 Z2 R5 CODIGO 96: FHP 10715-2 R5 D C H Z 10 7 15 Z2 OBS: RAI0 5 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 015x1.2 H16 Z3 CT 100 CODIGO 96: FHP 151,216-3 D C H Z 15 1,2 16 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 020x24 H20 Z2+2 CODIGO 216: FHP 151,216-3 D C H Z 15 1,2 16 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 026x33 H20 Z2+2 45° CODIGO 216: FHP 263320-2 45° D C H Z 25 33 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
--	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 062x33 H20 Z3+3 45° CODIGO 216: FHP 623320-3 45° D C H Z 62 33 20 Z3+3 OBS: VALOR: CONSULTAR
--	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x10 H12 Z2 CT70 CODIGO 216: FHP 251012-2 D C H Z 25 10 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
--	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 064x36 H25 Z2+2 45° CODIGO 156: FHP 643625-2 45° D C H Z 64 36 25 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 050x15 H20 Z3 RAI0 15 CODIGO 98: FHP 501520-3 RAI0 15 D C H Z 50 15 20 Z3 OBS: RAI0 15 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040x15 H16 Z3 RAI0 10 CODIGO 98: FHP 401516-3 RAI0 10 D C H Z 40 15 16 Z3 OBS: RAI0 10 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 042x21 H20 Z3 CODIGO 104: FHP 422120-3 D C H Z 42 21 20 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 020x24 H20 Z2+2 CODIGO 216: FHP 202420-2-2 D C H Z 20 24 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 026x33 H20 Z2+2 45° CODIGO 216: FHP 263320-2 45° D C H Z 26 33 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 062x33 H20 Z3+3 45° CODIGO 216: FHP 623320-3 45° D C H Z 62 33 20 Z3+3 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x10 H12 Z2 CT70 CODIGO 216: FHP 251012-2 D C H Z 25 10 12 Z2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 064x36 H25 Z2+2 45° CODIGO 216: FHP 643625-2 45° D C H Z 64 36 25 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040x15 H16 Z3 RAI0 10 CODIGO 98: FHP 401516-3 RAI0 10 D C H Z 40 15 16 Z3 OBS: RAI0 10 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 050x15 H20 Z3 RAI0 15 CODIGO 98: FHP 501520-3 RAI0 15 D C H Z 50 15 20 Z3 OBS: RAI0 10 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 042x21 H20 Z3 CODIGO 216: FHP 422120-3 D C H Z 42 21 20 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 045x26 H12 Z2+2 45° CODIGO 104: FHP 482612-2 45° D C H Z 45 26 12 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 064x26 H20 Z3+3 45° CODIGO 104: FHP 642620-3 45° D C H Z 64 26 20 Z3+3 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 075x57 H20 Z2+2 30° CODIGO 104: FHP 755720-2 30° D C H Z 64 26 20 Z3+3 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 080x35 H20 Z2+2 45° CODIGO 104: FHP 803520-2-2 45° D C H Z 80 35 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 028x28 F29 Z2+2 CODIGO 106: FHP 283016-2-2 D C H Z 28 28 29 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 028x30 H16 Z2+2 CODIGO 106: FHP 283016-2-2 D C H Z 28 30 16 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 049x28 H16 Z2+2 RAI0 2 CODIGO 106: FHP 492816-2-2 RAI0 2 D C H Z 49 28 16 Z2+2 OBS: RAI0 2 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 064x35 H16 Z2+2 45° CODIGO 106: FHP 643516-2-2 45° D C H Z 64 35 16 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 016x6,5 H12 Z2 45° CODIGO 107: FHP 166,51-2 45° D C H Z 16 6,5 12 Z2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 041x8 H16 Z2 60° CODIGO 107: FHP 41816-2 60° D C H Z 41 8 16 Z2 OBS: 60° VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 026x15 H16 Z2 CODIGO 107: FHP 261516-2 D C H Z 26 15 16 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 012x6 H12 Z1 RAI0 3 CODIGO 107: FHP 12612-1 RAI0 3 D C H Z 12 6 12 Z1 OBS: RAI0 3 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x14,5 H12 Z2 CODIGO 112: FHP 2514,512-2 D C H Z 25 14,5 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x20 H12 Z2 RAI0 5 CODIGO 112: FHP 252012-2 RAI0 5 D C H Z 25 20 12 Z2 OBS: RAI0 5 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 096x8 H20 Z2+2 CODIGO 112: FHP 96820-2-2 D C H Z 96 8 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 030x7 H12 Z2 CODIGO 112: FHP 30712-2 D C H Z 30 7 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
--	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040x13 H12 Z2 CODIGO 112: FHP 401312-2 D C H Z 40 13 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
--	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 033x16 H20 Z2 RAI0 12,5 CODIGO 958: FHP 331620-2 RAI0 12,5 D C H Z 33 16 20 Z2 OBS: RAI0 12,5 VALOR: CONSULTAR
--	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 060x40 H20 Z3+3 RAI0 15 CODIGO 114: FHP 604020-3 RAI0 15 D C H Z 60 40 20 Z3+3 OBS: RAI0 15 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x15 H20 Z2 CODIGO 115: FHP 251520-2 D C H Z 25 15 20 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 014x5 H16 Z3 CODIGO 121: FHP 14515-3 D C H Z 14 5 16 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 022x7 H16 Z2 CODIGO 132: FHP 22716-2 D C H Z 22 7 16 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 032x24 H20 Z2 RAI0 3,50 CODIGO 132: FHP 322420-2 RAI0 3,50 D C H Z 32 24 20 Z2 OBS: RAI0 3,50 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 040x44 H20 Z2+2 CODIGO 132: FHP 404420-2-2 D C H Z 40 44 20 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 05x9,5 H12 Z1 RAI0 2,5 CODIGO 125: FHP 59,512-1 RAI0 2,5 D C H Z 5 9,5 12 Z1 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 025x20 H20 Z2 RAI0 5 CODIGO 132: FHP 252020-2 RAI0 5 D C H Z 25 20 20 Z2 OBS: RAI0 5 VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 045x75 H25 Z2+2 CODIGO 132: FHP 457525-2-2 D C H Z 45 75 25 Z2+2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 048x13 H16 Z2 RAI0 14 CODIGO 125: FHP 481316-2 RAI0 14 D C H Z 48 13 16 Z2 OBS: RAI0 14 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 065x27 H20 Z2 R19,5 CODIGO 125: FHP 652720-2 RAI0 19,5 D C H Z 65 27 20 Z2 OBS: RAI0 19,5 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 068x36 H20 Z2+2 - 45° CODIGO 125: FHP 683620-2-2 45° D C H Z 68 36 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 070x20 H20 Z3 RAI0 6,5 CODIGO 125: FHP 702020-3 RAI0 6,5 D C H Z 70 20 20 Z2+2 OBS: RAI0 6,5 VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 086x20 H20 Z3 CODIGO 125: FHP 862020-3 D C H Z 86 20 20 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL 064x26 H20 Z2+2 45° CODIGO 206: FHP 642620-2-2 45° D C H Z 64 26 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø70x20 H20 Z3
CODIGO 206:
FHP 702020-3
D C H Z
70 20 20 Z3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø40x28 H20 Z2+2 RAI0 20
CODIGO 135:
FHP 402820-2 RAI0 20
D C H Z
40 28 20 Z2+2
OBS:
RAIO 20
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø40x22 H12 Z2 45
CODIGO 923:
FHP 402212-2 45°
D C H Z
40 22 12 Z2
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø43x17 H20 Z2 45°
CODIGO 138:
FHP 252120-2-2
D C H Z
25 21 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø30x24 H20 Z2
CODIGO:
FHP 302420-2 RAI0 1
D C H Z
30 24 20 Z2
OBS:
RAIO 1
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø48x36 H20 Z2+2
CODIGO 144:
FHP 483620-2-2
D C H Z
48 36 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø16x7,5 H12 Z2 R3
CODIGO 148:
FHP 167,512-2 RAI0 3
D C H Z
16 7,5 12 Z2
OBS:
RAIO 3
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø12x6 H20 Z1
CODIGO:
FHP 12620-1
D C H Z
12 6 20 Z1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø40x13 H20 Z2
CODIGO:
FHP 401320-2
D C H Z
40 13 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø25x25 H20 Z2
CODIGO 162:
FHP 252520-2
D C H Z
25 25 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø95x25 H25 Z3+3 RAI0 40
CODIGO 767:
FHP 702020-3
D C H Z
70 20 20 Z3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø60x40 H20 Z4+4 RAI0 16,5
CODIGO 135:
FHP 604020-4-4 RAI0 16,5
D C H Z
60 40 20 Z4+4
OBS:
RAIO 16,5
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø6x16 H6 Z1
CODIGO 923:
FHP 6166-1
D C H Z
6 16 6 Z1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø12x6 H20 Z1
CODIGO
FHP 12620-1
D C H Z
12 6 20 Z1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø40x13 H20 Z2
CODIGO:
FHP 401320-2
D C H Z
40 13 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø15x15 H15 Z2 CT 100
CODIGO 145:
FHP 122212-3-2
D C H Z
12 22 12 Z1+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø56x30 H20 Z2+2 45°
CODIGO 149:
FHP 563020-2-2 45°
D C H Z
56 30 20 Z2+2
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø25x14,5 H20 Z2
CODIGO:
FHP 2514,520-2
D C H Z
25 14,5 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø48x23 H20 Z2+2 45°
CODIGO 183:
FHP 482320-2-2 45°
D C H Z
48 23 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø60x32 H20 Z2+2 45°
CODIGO 162:
FHP 603220-2-2 45°
D C H Z
60 32 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 40x27 H20 Z3+3 RAI0 13
CODIGO 135:
FHP 702020-3
D C H Z
40 27 20 Z3+3
OBS:
RAIO 13
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø13x16 H10 Z2+2
CODIGO:
FHP 703520-3-3 RAI0 7
D C H Z
70 35 20 Z3+3
OBS:
RAIO 7
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø25x21 H20 Z2+2
CODIGO 923:
FHP 252120-2-2
D C H Z
25 21 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø25x14,5 H20 Z2
CODIGO
FHP 2514,520-2
D C H Z
25 14,5 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø48x23 H20 Z2+2 45°
CODIGO 183:
FHP 482320-2-2 45°
D C H Z
48 23 20 Z2+2
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø43x17 H20 Z2 45
CODIGO 146:
FHP 431720-2 45°
D C H Z
43 17 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR




DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø23x14 H20 Z2
CODIGO 162:
FHP 231420-2
D C H Z
9 8 12 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø30x24 H20 Z2
CODIGO:
FHP 302420-2
D C H Z
30 24 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø20x10 H20 Z2
CODIGO 162:
FHP 201020-2
D C H Z
20 10 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR



DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL Ø90x52 H20 Z2+2
CODIGO 162:
FHP 905220-2-2
D C H Z
90 52 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 043x17 H25 Z2 45°
CODIGO 865:
FHP 431725-2 45°
D C H Z
43 17 25 Z2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 045x28 H20 Z2+2 RAI0 9,67
CODIGO 171:
FHP 452820-2-2 RAI0 9,67
D C H Z
45 28 20 Z2+2
OBS:
RAIO 9,67
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 062x36 H20 Z3+3 45°
CODIGO 585:
FHP 623620-3-3 45°
D C H Z
62 36 20 Z3+3
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 069x66 H20 Z3+3 22°
CODIGO 142:
FHP 696620-3-3 22°
D C H Z
69 66 20 Z3+3
OBS:
22°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 07x7 H8 Z1
CODIGO 178:
FHP 77821
D C H Z
7 7 8 Z1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 047x30 H20 Z4+4
CODIGO 178:
FHP 473020-4-4
D C H Z
47 30 20 Z4+4
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 065x20 H16 Z2+2 8
CODIGO 300:
FHP 652016-2-2 8
D C H Z
65 20 16 Z2+2
OBS:
8
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 016x11 H12 Z2 45°
CODIGO 735:
FHP 161112-2 45°
D C H Z
16 11 12 Z2
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 045x45 H20 Z2+2 23°
CODIGO :
FHP 454520-2-2 23°
D C H Z
45 45 20 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 051x35 H20 Z2+2 RAI0 5
CODIGO 83:
FHP 513520-2-2 RAI0 5
D C H Z
51 35 20 Z2+2
OBS:
RAIO 5
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 027x34 H20 Z3+3 RAI0 3
CODIGO 171:
FHP 273420-3-3 RAI0 3
D C H Z
27 34 20 Z3+3
OBS:
RAIO 3
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 076x23 H25 Z3+3 60°
CODIGO 171:
FHP 762325-3-3 60°
D C H Z
76 23 25 Z3+3
OBS:
60°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 070x30 H20 Z2 RAI0 25
CODIGO 172:
FHP 703020-2 RAI0 25
D C H Z
70 30 20 Z2
OBS:
RAIO 25
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 090x24 H25 Z3
CODIGO 142:
FHP 902425-3
D C H Z
90 24 25 Z3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 030x47 H16 Z2+2
CODIGO 178:
FHP 304716-2-2
D C H Z
30 47 16 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 030x15 H20 Z2 RAI0 3
CODIGO 300:
FHP 301520-2 RAI0 3
D C H Z
30 15 20 Z2
OBS:
RAIO 3
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 0115x33 H20 Z2+2
CODIGO 300:
FHP 1153320-2-2
D C H Z
115 33 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 025x20 H20 Z2
CODIGO 735:
FHP 252020-2
D C H Z
25 20 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 0104x53 H25 Z2+2 45°
CODIGO :
FHP 1045325-2-2 45°
D C H Z
104 53 25 Z2+2
OBS:
CHANFRO 45°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 056x16 H20 Z3+3
CODIGO 83:
FHP 561620-3-3
D C H Z
56 16 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 027x21 H20 Z3+3 RAI0 24
CODIGO 171:
FHP 272120-3-3 RAI0 24
D C H Z
27 21 20 Z3+3
OBS:
RAIO 24
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 037x34 H20 Z2+2 15°
CODIGO 585:
FHP 373420-2-2 15°
D C H Z
37 34 20 Z2+2
OBS:
15°
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 040x10 H20 Z3
CODIGO 142:
FHP 401020-3
D C H Z
40 10 20 Z3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 012x8 H16 Z2 RAI0 6
CODIGO 158:
FHP 12816-2 RAI0 6
D C H Z
12 8 16 Z2
OBS:
RAIO 6
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 035x25 H20 Z2+2
CODIGO 178:
FHP 352520-2-2
D C H Z
35 25 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 050x15 H20 Z2 - RAI0 3
CODIGO 300:
FHP 501520-2 RAI0 3
D C H Z
50 15 20 Z2
OBS:
RAIO 3
VALOR:
CONSULTAR


DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 080x34 H20 Z2+2 45°
CODIGO 907:
FHP 803420-2-2 45°
D C H Z
80 34 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 029x11 H20 Z2 45°
CODIGO 735:
FHP 291120-2 45°
D C H Z
29 11 20 Z2
OBS:
45°
VALOR:
CONSULTAR


DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 040x36 H20 Z4+2
CODIGO 93:
FHP 403620-4-2
D C H Z
40 36 20 Z4+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR


DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 066x35 H20 Z3+3 45°
CODIGO 83:
FHP 663520-3-3 45°
D C H Z
66 35 20 Z3+3
OBS:
CHAFO 45°
VALOR:
CONSULTAR


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø112x61 H25 Z3+3 45° CODIGO 93: FHP 1126125-3-3 45° D C H Z 66 35 20 Z3+3 OBS: CHAFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø12x14 H12 Z2 RAI0 3 CODIGO 192: FHP 121412-2 RAI0 3 D C H Z 12 14 12 Z2 OBS: RAIO 3 VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø16x5 H6 Z4 CODIGO 943: FHP 1656-4 D C H Z 16 5 6 Z4 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø15x5 H16 Z3 RAI0 2,5 CODIGO 200: FHP 15516-3 RAI0 2,50 D C H Z 15 5 16 Z3 OBS: RAIO 2,5 VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø30x7 H20 Z4 RAI0 4,5 CODIGO 200: FHP 30720-4 RAI0 4,5 D C H Z 30 7 20 Z4 OBS: RAIO 4,5 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø80x34 H20 Z2+2 45° CODIGO 874: FHP 803420-2-2 45° D C H Z 80 34 20 Z2+2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø26x28 H12 Z2 CODIGO 205: FHP 262812-2 D C H Z 26 28 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø30x14 H20 Z3 CODIGO 205: FHP 301420-3 D C H Z 30 14 20 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø34x27 H16 Z2+2 20° CODIGO 782: FHP 342716-2-2 20° D C H Z 34 27 16 Z2+2 OBS: 20° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø70x44 H25 Z3+3 CODIGO : FHP 704425-3-3 D C H Z 70 44 25 Z3+3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø60x42 H20 Z2+2 RAI0 17 CODIGO 833: FHP 704425-3-3 D C H Z 60 42 20 Z2+2 OBS: RAIO 17 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø50x32 H20 Z3+3 CODIGO : FHP 503220-3-3 D C H Z 50 32 20 Z3+3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø64x34 H20 Z3+3 45° CODIGO 188: FHP 643420-3-3 45° D C H Z 64 34 20 Z3+3 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
--	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø103x38 H20 Z2+2 60° CODIGO 229: FHP 1033820-2-2 60° D C H Z 103 38 20 Z2+2 OBS: 60° VALOR: CONSULTAR
--	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø120x32 H20 Z2+2 60° CODIGO 229: FHP 1203220-2-2 60° D C H Z 120 32 20 Z2+2 OBS: 60° VALOR: CONSULTAR
--	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø94x49 H20 Z2+2 RAI0 10 CODIGO 665: FHP 944920-2-2 RAI0 10 D C H Z 94 49 20 Z2+2 OBS: RAIO 10 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø30x33,20 H20 Z2 RAI0 40 CODIGO 455: FHP 3033,2020-2 RAI0 40 D C H Z 30 33,2 20 Z2 OBS: RAIO 40 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø35x34 H20 Z2 RAI0 28,46 CODIGO 455: FHP 353420-2 RAI0 28,46 D C H Z 35 34 20 Z2 OBS: RAIO 28,46 VALOR: CONSULTAR
---	--


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø37x21 H20 Z2+2 45° CODIGO 455: FHP 372120-2-2 45° D C H Z 37 21 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA PERFIL Ø43x40 H20 Z3+3 RAI0 21 CODIGO 935: FHP 434020-3-3 RAI0 21 D C H Z 43 40 20 Z2+2 OBS: RAIO 21 VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø16x6 H12 Z2 CODIGO 534: FHP 16612-2 D C H Z 16 6 12 Z2 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA PERFIL Ø98x32 H20 Z2+2 45° INVERTIDO CODIGO 534: FHP 983220-2-2 45° D C H Z 98 32 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA PERFIL Ø98x32 H20 Z2+2 45° INVERTIDO CODIGO 534: FHP 983220-2-2 45° INVERTIDO D C H Z 98 32 20 Z2+2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø24x10 H16 Z2 CODIGO 474: FHP 241016-2 D C H Z 24 10 16 Z2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---


	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø35x13 H12 Z2 45° CODIGO 174: FHP 351312-2 45° D C H Z 35 13 12 Z2 OBS: 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø64x34 H20 Z2+2 45° CODIGO 242: FHP 643420-2-2 45° D C H Z 64 34 20 Z2+2 OBS: CHANFRO 45° VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø13,5x7,5 H12 Z1 RAI0 4 CODIGO 245: FHP 13,57,512-1 RAI0 4 D C H Z 13,5 7,5 12 Z1 OBS: RAIO 4 VALOR: CONSULTAR
---	---

	DESCRIÇÃO FRESA DIA HASTE PERFIL Ø7,50x4 H16 Z1 CODIGO 248: FHP 7,50416-1 D C H Z 7,5 4 16 Z1 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL COPO Ø51x6 H10 Z3 CODIGO 247: FHP 51610-3 D C H Z 51 6 10 Z3 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	--

	DESCRIÇÃO FRESA HASTE PERFIL Ø20x8 H16 Z5 45° CODIGO 248: FHP 20816-5 45° D C H Z 20 8 16 Z5 OBS: VALOR: CONSULTAR
---	---

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 050x12 H18 Z4 COM PONTA
CODIGO 248:
FHP 501218-4
D C H Z
50 12 18 Z4
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 08x10 H8 Z1
CODIGO:
FHP 81081
D C H Z
8 10 8 Z1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 035x27 H20 Z2+2 RAI0 5
CODIGO 67:
FHP 352720-2-2 R4
D C H Z
35 27 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 090x58 H20 Z3+3
CODIGO 67:
FHP 805820-3-3
D C H Z
80 58 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 025x7 H16 Z2
CODIGO 872:
FHP 25716-2
D C H Z
25 7 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 038x29 H20 Z2+2 RAI0 3
CODIGO 872:
FHP 382920-2-2 R3
D C H Z
38 29 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 016x36 H20 Z1+1 45°
CODIGO 287:
FHP 163620-1-1 45°
D C H Z
16 36 20 Z1+1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 021x24 H20 Z1+2
CODIGO 228:
FHP 212420-1-2
D C H Z
21 24 20 Z1+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 052x38 H20 Z2
CODIGO 299:
FHP 523820-2
D C H Z
42 20 12 Z2+1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 034x30 H12 Z2+1
CODIGO:
FHP 343012-2-1
D C H Z
34 30 12 Z2+1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 086x36 H25 Z2+2
CODIGO 224:
FHP 863625-2-2
D C H Z
86 36 25 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 012,70x14 H6 Z2
CODIGO 275:
FHP 12,70146-2
D C H Z
12,7 14 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 045x42 H20 Z3+3 RAI0 18
CODIGO 67:
FHP 454220-3-3 R18
D C H Z
45 42 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 028x10 H16 Z2
CODIGO 278:
FHP 281016-2
D C H Z
28 10 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 030x21 H16 Z2+2 RAI0 14
CODIGO 872:
FHP 302116-2-2 R14
D C H Z
30 21 16 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 074x50 H20 Z3+3 45°
CODIGO 284:
FHP 745020-3-3 45°
D C H Z
74 50 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 030x37 H20 Z2 45° RAI0 7
CODIGO:
FHP 303720-2 45° R7
D C H Z
30 37 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 048x18 H20 Z3
CODIGO 228:
FHP 481820-3
D C H Z
48 18 20 Z3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 060x38 H20 Z2
CODIGO 299:
FHP 603820-2
D C H Z
60 38 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 056x30 H12 Z2+2 45° PONTA LÁPIS
CODIGO:
FHP 563012-2-2 45°
D C H Z
56 30 12 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 0107x35 H25 Z3+3
CODIGO 224:
FHP 1073525-3-3
D C H Z
107 35 25 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 025x63,5 H20 Z2+2
CODIGO 275:
FHP 2563,520-2-2
D C H Z
25 63,5 20 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 060x37 H20 Z3+3 RAI0 35
CODIGO 67:
FHP 454220-3-3 R18
D C H Z
60 37 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 042,7x7,5 H10 Z2 RAI0 1
CODIGO 278:
FHP 42,77,510-2 R1
D C H Z
28 10 16 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 035x28 H25 Z2+2 RAI0 14
CODIGO 872:
FHP 352825-2-2 R14
D C H Z
35 28 25 Z2+2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 066x32 H20 Z3+3 RAI0 21
CODIGO 544:
FHP 663220-3-3 R21
D C H Z
66 32 20 Z3+3
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA DIA PERFIL 044x31 H20 Z2 R10
CODIGO:
FHP 443120-2 R10
D C H Z
44 31 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 042x20 H12 Z2+1
CODIGO 289:
FHP 422012-2-1
D C H Z
42 20 12 Z2+1
OBS:
VALOR:
CONSULTAR

DESCRIÇÃO
FRESA HASTE PERFIL 036x20 H20 Z2
CODIGO:
FHP 362020-2
D C H Z
36 20 20 Z2
OBS:
VALOR:
CONSULTAR